

宅内調査記録票

														宅地番号	No. 1 1 4
														調査年月日	平成18年02月10日
														居住者	〇 〇 〇 〇
														所在地	〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇〇号
														建物区分	<input checked="" type="radio"/> 一戸建て <input type="radio"/> 長屋住宅 <input type="radio"/> 共同住宅 <input type="radio"/> 事務所 <input type="radio"/> 工場 <input type="radio"/> 公共施設 <input type="radio"/> その他()
誤接の有無	<input checked="" type="radio"/> 有り (<input checked="" type="radio"/> 誤接 <input type="radio"/> 逆誤接 <input type="radio"/> 両誤接) <input type="radio"/> 無し														
構造不良	<input type="radio"/> 有り (箇所数 箇所) <input checked="" type="radio"/> 無し														
誤接・構造不良箇所状況 (箇所No.毎に記入)															
① 誤接 雨樋から汚水桝へ接続															
凡例	側溝	汚水排水管	雨水排水管	汚水桝	雨水桝	雨樋	雨樋 (たれ流し)	浄化槽	立水栓	土間排水	誤接流入箇所	公共桝	改善案		
	———	→	→	○	□	⊠	■	◇	⊡	▨	→	◎	→		