

人孔目視調査記録表

工事名	サンプル目視調査			調査日	平成18年2月27日
工事場所				台帳番号	27-14
住所				路線番号	1-171a
蓋種別	鉄	ステップ	4本	人孔番号	4
製造年度	1989年	占用位置	車道	人孔深	H= 1540 mm
不良箇所	不良内容	ランク	数量	写真番号	<p style="text-align: center;">1号人孔</p> <p style="text-align: center;">φ150 取付管① φ250 本線下流</p>
④斜壁目地	クラック・浸入水	C	1	1	
⑥上流管口	浸入水	C	1	2	
⑦下流管口	浸入水	C	1	3	

【記事】

本線上流管頂深 1310 mm (φ 250)
 本線下流管頂深 1340 mm (φ 250)
 取付管①管頂深 1350 mm (φ 150)

目地よりゼリー状の浸入物

