

人孔番号:4



人孔内状況



写真No.1 斜壁目地 クラック・浸入水 C



写真No.2 上流管口 浸入水 C



写真No.3 下流管口 浸入水 C

